

SỞ GTVT QUẢNG TRỊ  
ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI ĐỊA

Số 74/TBL-QLĐTND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO LƯỜNG**  
(Tháng 03 năm 2018)

CÔNG VĂN ĐẾN

27-03-2018


Số: (74)

**I. Tình hình mực nước:**

TT	Sông	Trạm	Mực nước lớn nhất trong tháng (Hmax)		Mực nước nhỏ nhất trong tháng (Hmin)		Ghi chú
			Mực nước	Thời gian	Mực nước	Thời gian	
1	Sông Hiếu	Sông Hiếu	+0,58	04h00 ngày 08/03/2018	-0,60	19h00 ngày 17/03/2018	
2	Thạch Hãn	Thạch Hãn	+0,67	15h00 ngày 21/03/2018	-0,54	21h00 ngày 03/03/2018	
3	Bến Hải	Bến Hải	+0,46	15h00 ngày 21/03/2018	-0,66	20h00 ngày 03/03/2018	

**II. Tình hình luồng:**

TT	Tuyến Sông	Vật chướng ngại, cầu, đường dây điện	Lý trình (địa danh)	Các đặc trưng luồng			Chiều rộng B (m)
				Độ sâu nhỏ nhất h <sub>min</sub> (m)	Độ sâu lớn nhất h <sub>max</sub> (m)	Độ sâu thực đo h (m)	
<b>A</b>	<b>Sông Hiếu</b>						
<b>I</b>		<b>Cầu</b>					
1		Cửa Việt	Km0+150	12,45	13,63	13,03	50
2		Đông Hà	Km15+00	7,72	8,90	8,30	25
3		Đường sắt Đông Hà	Km16+550	6,22	7,40	6,80	25
4		Sông Hiếu	Km18+550	9,96	11,14	10,54	25
5		Cầu Treo	Km21+400	6,56	7,74	7,14	80
6		Cam Hiếu	Km22+600	8,16	9,34	8,74	25
<b>II</b>		<b>Đường dây điện</b>					
1		110KV	Km12+300	19,52	20,70	20,10	
2		500KV	Km20+400	29,56	30,74	30,14	
<b>III</b>		<b>Vật chướng ngại</b>					
1		Kè mở hàn	Km12+850	-0,52	0,66	0,06	
2		Kè mở hàn	Km13+500	-0,44	0,74	0,14	
3		Trụ cầu đường sắt	Km16+550	2,28	3,46	2,86	
4		Kè mở hàn	Km25+450	-0,63	0,55	-0,05	
<b>B</b>	<b>Thạch Hãn</b>						
<b>I</b>		<b>Cầu</b>					



#### IV. Một số điều lưu ý:

##### 1. Dự báo tình hình mực nước tháng kế tiếp:

Tình hình mực nước trên các tuyến sông tại địa bàn tỉnh Quảng Trị trong tháng tiếp theo sẽ giảm (chuẩn bị bước sang mùa kiệt)

##### 2. Tình hình hoạt động khai thác cát trên các tuyến sông:

\* Các mỏ khai thác khoáng sản được UBND tỉnh cấp phép khai thác:

- Sông Thạch Hãn: có 05 vị trí

+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ số 1 Thành Thành Công tại Km22+600

+ Công ty Cổ phần Thiên Phú tại Km 22+900

+ Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác cát, sỏi Như Lệ tại Km 23+000

+ Công ty TNHH MTV Đông Tiến tại Km 27+800

+ Công ty TNHH MTV Nguyễn Hà tại Km 38+700

- Sông Hiếu và sông Bến Hải: không có

\* Trên các tuyến sông, phát hiện xảy ra tình trạng một số phương tiện khai thác cát trái phép vào ban đêm như:

- Sông Hiếu: từ Km 1+00 đến Km 3+00 và Km 5+00 đến Km 11+00

- Sông Thạch Hãn: từ Km0+400 đến Km5+000

- Sông Bến Hải: từ Km 10+00 đến Km 13+000 nhánh Bến Tắt và Km 0+00 đến Km 0+400, nhánh Cửa Tùng-Sa Lung


Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị thông báo hiện trạng luồng chạy tàu trên các tuyến sông để các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giao thông đường thủy nội địa được biết. Các chủ phương tiện lưu thông trên các tuyến sông cần chủ động tìm hiểu điều kiện thực tế của luồng và chỉ dẫn của báo hiệu để quyết định điều khiển phương tiện qua lại an toàn. /-v

##### Nơi nhận:

- Cục ĐTNĐ Việt Nam;

- Sở GTVT Quảng Trị;

- Lưu: VT, KH.



Phạm Uy Vũ