

THÔNG BÁO LUỒNG ĐỘT XUẤT

Đường thủy nội địa quốc gia qua cầu phao Hóa, Km10+00, QL37 (sông Hóa)

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải qui định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa;

Căn cứ văn bản số 1156/BC-ĐTNDPB ngày 22/11/2016 của Chi Cục đường thủy nội địa phía Bắc về việc Báo cáo luồng phục vụ công bố Thông báo luồng đột xuất cầu phao Hóa, sông Hóa;

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam công bố thông báo luồng đột xuất đường thủy nội địa quốc gia qua cầu phao Hóa, Km10+00, QL37 (sông Hóa) như sau:

I. Tình hình luồng

TT	Sông	Vật chướng ngại	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h)	Chiều rộng (B)	Ngày đo	
1	Hóa	Khu vực sạt lở mố cầu phao Hóa	3,8m	14,5m	21/11/2016	

II. Các vấn đề khác

Báo hiệu khoang thông thuyền đã lắp đặt đầy đủ, các phương tiện thủy được phép qua lại khoang thông thuyền cầu phao Hóa, Km10+00, QL37 (vượt sông Hóa) bình thường (khoang thông thuyền mở từ 8h-9h hàng ngày).

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam công bố Thông báo luồng qua cầu phao Hóa, Km10+000, QL37 (vượt sông Hóa) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao thông đường thủy nội địa được biết./.

Nơi nhận:

- Chi cục ĐTND Bắc;
- Website Cục ĐTND Việt Nam;
- Lưu: VT, QLKCHT.



Trần Văn Thọ